

Ticket Nr.:	Gegenstand:	Kategorie:	Unterkategorie:	OT
19-10-001	Wh mit Verkehrszeichen „Radfahrer frei“	Schäden an Radwegen	Wurzelschaden	Lw
19-10-002	Ortsdurchfahrt Langerwisch	Gefährdungen	Ortsdurchfahrt	Lw
19-10-003	Saarmund	Fehlender Radweg	Ortsverbindung	Lw-Sm
19-10-004	Fehlender Radweg zwischen Wilhelmshorst und Langerwisch	Fehlender Radweg	Ortsverbindung	Wh-Lw
19-10-005	Fehlender Radweg zwischen Langerwisch und Wildenbruch	Fehlender Radweg	Ortsverbindung	Lw-Wb
19-10-006	Templin	Fehlender Radweg	Ortsverbindung	OV
19-10-007	zwischen Wilhelmshorst und Michendorf	Fehlender Radweg	Ortsverbindung	Wh-Md
19-10-008	Ortsverbindung nach Bergholz	Fehlender Radweg	Ortsverbindung	OV
19-10-009	Ausbau des Forstweges zum Radweg	Fehlender Radweg		Wh
19-10-010	Fahrradweg an der B2 ausbauen	Ausbau vorhandener Fahrradwege	Schnellverbindung	OV
19-10-011	Neuer Radweg Fresdorf nach Stücken	Akzeptabler Fahrradweg		Fd-St
19-10-012	Radweg von der Langerwischer Mühle nach Saarmund	Fehlender Radweg	Sandiger Weg	Lw-Sm
19-10-013	frei“ an Peter-Huchel-Chaussee, Höhe Priesterweg	Gefährdungen	Straßenquerung	Lw
19-10-014	Fehlende Rampe in der Unterführung der Gleise am Bahnhof Wilhelmshorst	Infrastruktur		Wh
19-10-015	Ortsdurchfahrt Michendorf	Gefährdungen	Ortsdurchfahrt	Md
19-10-016	Wilhelmshorst	Fahrradstellplätze		Wh
19-10-017	Wilhelmshorst Nördliche Querung der Peter-Huchel-Chaussee	Gefährdungen	Straßenquerung	Wh
19-10-018	Bau eines Radweges zwischen Bergheide und Langerwisch	Fehlender Radweg	Sandiger Weg	Lw-Wb
19-10-019	Bergholzer Straße als Fahrradstraße ausbauen	Ausbau vorhandener Fahrradwege		OV
19-10-020	Langerwisch L77/B2	Schäden an Radwegen	Wurzelschaden	Lw
19-10-021	Bildung von Pfützen bei Regen auf dem Fahrradstreifen Potsdamer Straße	Schäden an Radwegen		Md
19-10-022	Ortsdurchfahrt Wilhelmshorst	Gefährdungen	Ortsdurchfahrt	Wh
20-01-001	Schlenker Radweg Potsdamer Str., Höhe Caputher Weg	Unsichere Radverkehrsführung		Md
20-01-002	Pfütze am Radweg Potsdamer Str. Höhe Caputher Weg	Schäden an Radwegen		Md
20-01-003	Fehlender Radweg Teltower Str.	Fehlender Radweg		Md
20-01-004	Unklare Radfahrerführung Potsdamer Str. Ausfahrt Netto	Gefährdungen	Radverkehrsführung	Md
20-01-005	Schlechte Räumung des Radweges Michendorf Nord zur B2	Räumung des Radweges		Md
20-01-006	Wurzelschaden B2 vor Beelitz	Schäden an Radwegen	Wurzelschaden	Bl
20-01-007	Saarmund	Fehlender Radweg	Ortsverbindung	Wb-Sm
20-02-001	Wurzelschaden auf dem Wh-Md	Schäden an Radwegen	Wurzelschaden	Wh-Md
20-03-001	Stückener Dorfstraße – Verbindung für Radfahrer*innen	Fehlender Radweg	Ortsdurchfahrt	St

20-03-002	Kopfsteinpflaster Dorfstraße Wildenbruch	vorhandener Fahrradwege	Kopfsteinpflaster	Wb
20-03-003	Kreuzung L77/Peter-Huchel	Gefährdungen	Straßenquerung	Lw
20-03-004	Michendorf	Gefährdungen	Ortsdurchfahrt	Lw-Md
20-03-005	Priesterweg als Radweg ausbauen	Fehlender Radweg	Ortsverbindung	Lw
20-03-006	Priesterweg an der B2	Akzeptabler Fahrradweg		Lw
20-03-007	Keine Verkehrsführung für Radverkehr Lw Peter Huchel Chaussee	Gefährdungen		Lw
20-04-001	T-Kreuzung Wildenbruch	Gefährdungen	Straßenquerung	Wb
20-04-002	Fahrradstraße Fercher Weg	Fahrradstraße		Wb
20-04-003	Tremsdorfer Weg	Fehlender Radweg	Ortsverbindung	Wb-Td
20-04-004	Gefährdung durch unnötige Bordsteine	Gefährdungen		Wh
20-04-005	Radweg	Gefährdungen		Fd-St
20-04-006	Fehlende Abstellanlagen in Wildenburch	Fahrradstellplätze		Wb
20-04-007	beidseitig	Gefährdungen		Wb
20-04-008	Am Plan	Fehlender Radweg		Lw-Md
20-04-009	Führung des Radverkehrs an der Autobahn/Shell-Tankstelle	Gefährdungen	Radverkehrsführung	Md
20-04-010	Gefährliche Kreuzung: Luckenwalder Str. / Potsdamer Str.	Gefährdungen	Straßenquerung	Md
20-04-011	Kopfsteinplaster an den Straßen bei der Dorf-Kirche Michendorf	Verbesserung vorhandener Wege	Kopfsteinpflaster	Md
20-04-012	Michendorf	Fahrradstellplätze		Md
20-04-013	auf den Schutzstreifen der Potsdamer Str	Gefährdungen	Radverkehrsführung	Md
20-04-014	Einfahrt in die Einbahnstr Am Diek für Radfahrende frei		Radverkehrsführung	Md
20-04-015	Gefährliche Kreuzung Potsdamer Str. - Am Diek – Langerwischer Str.	Gefährdungen	Straßenquerung	Md
20-04-016	Plötzliches Ende Fahrradweg / Nördliche Querung der Potsdamer Str.	Gefährdungen	Straßenquerung	Md
20-04-017	Gefährliche Kreuzung Potsdamer Str. / Teltower Str. / Ladestraße	Gefährdungen	Straßenquerung	Md
20-04-018	Direktes Parken am Schutzstreifen	Gefährdungen		Md
20-04-019	Bahnstr.	Gefährdungen	Radverkehrsführung	Md
20-04-020	Fahrrad- und Zufussgehende Brücke über die Bahngleise	Fehlender Radweg		Md
20-05-001	Goetheplatz Überholen von Fahrrädern	Gefährdungen	Sicherheitsabstand	Wh
20-05-002	Kopfsteinpflaster An der Aue	Verbesserung vorhandener Wege	Kopfsteinpflaster	Wh
20-05-003	Überquerung des Bahnüberganges der Peter-Huchel-Chaussee durch Radfahrende auf dem Bürgersteig	Gefährdungen	Bürgersteig	Wh
20-05-004	Bürgersteig	Gefährdungen	Radverkehrsführung	Wh-Lw
20-05-005	Gefährliche Einmündung Am -Diek – Flottsteller Straße	Gefährdungen		Md
20-06-001	Havelspangen-Brücke ungeeignet für schwere Fahrräder und Spezialräder	Verbesserung vorhandener Wege		P

20-06-002	Potsdamer Str	Fehlender Radweg		Md
20-06-003	Neuseddin	Fehlender Radweg		Md-Ns
20-06-004	K 6907: Keine Querung des Radverkehrs vorgesehen	Gefährdungen	Radverkehrsführung	Ns
20-06-005	<b>Einfahrt in die Einbahnstr An der Kirche für Radfahrende frei</b>		Radverkehrsführung	Md
20-07-001	Einfahrt in die Einbahnstr Eichenweg für Radfahrende frei		Radverkehrsführung	Wh
20-07-002	kommend in die Peter-Huchel-Chaussee unklar	Gefährdungen	Radverkehrsführung	Wh
20-07-003	Gefährliche Ein- Ausfahrt zum Einkaufszentrum Michendorf	Gefährdungen	Radverkehrsführung	Md
20-08-001	Verbindung Wilhelmshorst – Bergholz	Fehlender Radweg		Wh -Bh
20-08-002	Gehweg Wildenbrucher Straße	Gefährdungen	Radverkehrsführung	Lw-Wb